




Sisäilma-/Kuntotutkimusten yhteenvedo

Vesikarin alakoulu

22.7.2019




1. kerros





2. kerros





Toimenpidesuosituksset

- Sisäilman parantamiseksi löydetyt mikrobivauriot tulee korjata (liikuntasali, 110 ja 160).
- IV-kanavien kuidunlähteet ja epäpuhtaudet tulee poistaa (Iso osa on tehty vuoden vaihteessa, viimeisin osa tehdään elokuussa 2019).
- VOC-päästöjen lähteet tulee poistaa tai korjata (Pahimmat paikat ensisijaisia kuten 103, kaikkia tiloja ei ole testattu).
- Kattorakenteen vuodot korjata, myös tekninen käyttöikä on täynnä koko katon osalta.
- HUOMIOITA: IV-kanavatöiden yhteydessä havaittiin, että kaikki koneet eivät pääse oikeisiin mitoitusarvoihin. Niiden tarkistaminen ja huomioiminen jatkosuunnittelun osalta.



Limingan kunnassa toimii aktiivinen sisäilmatyöryhmä, jossa myös Vesikarin koulun sisäilma-asiaa on puitu.

Mikäli epäilet kokevasi sisäilmaoireita tai havaitset merkkejä kosteusvaurioon tai sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä, käy jättämässä sisäilmailmoitus Limingan kunnan verkkosivuilla :

http://www.liminka.fi/sivu/fi/asuminen_ja_rakentaminen/sisailmailmoitus/

KIITOS, yhdessä teemme hyvän sisäilman!